




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVI? - XVIII									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Costa VIA Ramera									N. CIV. 21									0 3 2 0 5 1 9											
CATASTO Valle d'Astino, F 4, mp 1173									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/>			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Inesistente <input type="checkbox"/> Trucco <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante <input type="checkbox"/>			I <input type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V			GRADO 4								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Buono <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/>											
PROTEZIONE PROPOSTA fronti del corpo A verso est e verso nord																		743											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
cascina nominata negli estimi del 1555									A = edificio isolato su strada pianta a L altezza di 2 piani dal cortile pensile terrazza con scala esterna copertura a padiglione e a 2 falde (nell'ala a nord)									muri di pietra (A) muri misti solai di legno e misti tetto con manto di coppi esterno = intonaco grigio											
planimetria invariata dal 1808									B = rustico (stalla e fienile) pianta rettangolare copertura a 2 falde																				
sec. XX = rifatte aperture e scala nel cortile (A)									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
ex cantina (fino al 1975)									A = al 1° piano bel camino barocco di pietra alti muri con base scarpata cortile in battuto di cemento vigneti nelle adiacenze									OSSERVAZIONI detta "cascina Matella" in mappa "Costa" (non collegata con l'acquedotto)											
PROPRIETARIO ATTUALE Rota G. Battista (Almé)																		REDATTA DA V. Zanella IL lug. 77											
BIBLIOGRAFIA ESTIMI 1555; MAPPA 1808																		VISTA DA IL											
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 18.36 / C 18.35 / C 18.34																													



Restaurato al Comune di Bergamo