



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI						INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale												EPOCA sec. XX			NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Valle d'Astino, F 6, mp 1133						VIA Orsarola			N. CIV. 28			0 3 2 0 5 2 5														
PROPRIETÀ privata						USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE												STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioero C Cattivo			II			5					
PROTEZIONE PROPOSTA																		III								
PROTEZIONE PROPOSTA																		IV								
PROTEZIONE PROPOSTA																		V								
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI														
costruito nel 1957 sul luogo dove sorgeva un casello da roccolo						edificio isolato						struttura in c. a. 749														
						pianta articolata						solai misti														
						altezza di 2 piani						tetto con manto di coppi														
						copertura a padiglione						esterno: avorio														
PROPRIETARIO ATTUALE						CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO														
Previtali Pier Luigi						cancello e autorimessa su strada						edificio non in contrasto con l'ambiente che può essere sostituito senza aumento di volume														
BIBLIOGRAFIA						muri di pietra a vista																				
DOCUMENTI ANNESSI												OSSERVAZIONI														
NEG. C 20.25 / C 37.6																										
												REDATTA DA V. Zanella IL lug. 77														
												VISTA DA IL														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

