



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE casello di caccia									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Valle d'Astino, F 6, mp 1141									VIA Orsarola									N. CIV.																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1141																		0320527																	
PROPRIETA privata									USO ATTUALE																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☐ B ☒ C			III - COPERTURA ☐ A ☐ B ☒ C			IV - INTERNO ☐ A ☐ B ☒ C			V - UMIDITA ☐ A ☐ B ☐ C			Insistente Tracce Rilevante ☐ A ☒ B ☐ C			I ☐ II ☒ III ☐ IV ☐ V			GRADO 4														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono ☒ B Mediocre ☐ C Cattivo ☐																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
del sec. XX									edificio isolato									muri misti																	
									pianta rettangolare									tetto con manto di coppi																	
									altezza di 1 piano																										
									copertura a 2 falde																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
									unico locale con camino																										
									finestrelle con davanzale e ar																										
BIBLIOGRAFIA									chitrave in legno - inferriate																										
									tettoia laterale diroccata																										
																		OSSERVAZIONI v. scheda sito 03.2.05.31																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 47.13																		REDATTA DA V. Zanella IL lug. 77																	
																		VISTA DA IL																	

