



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																							
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																																														
DENOMINAZIONE Case Moroni (parte padronale)									EPOCA sec. XVI									NUMERO SCHEDA																																																																							
LOCALITÀ S. Sebastiano									VIA alle Case Moroni									N. CIV. 20																																																																							
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1115									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia) + cantina									0320706																																																																							
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE A X C									II - PARTI COMPLEMENTARI A B X									III - COPERTURA A X C									IV - INTERNO A X C									V - UMIDITÀ A B C									Insistente Tracce Rilevante A X C									GRADO																										
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono									B Mediocre									C Cattivo									II									III									IV									V									2								
PROTEZIONE PROPOSTA									DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									764																																																					
									databile al XVI sec.									edificio (parte di un complesso isolato) unito con quello della scheda 03.2.07.07									muri di pietra																																																														
									planimetria invariata dal 1808									pianta a U									solai di legno																																																														
									chiusa un'arcata del portico aggiunto piccolo corpo di servizio (B) sul cortile									altezza di 2 piani									tetto con manto di coppi																																																														
									cantina (Nessi) nella stagione estiva									portico e loggiato ad archi su colonne e pilastri									esterno: giallo																																																														
									copertura a 2 falde																																																																																
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																																																							
Moroni									a p.t. sala con volta lunettata - affresco (Deposizione)									eliminare corpo B																																																																							
BIBLIOGRAFIA									cortiletto lastricato posteriore:																																																																																
MAPPA 1808 - PELANDI, VI, 134									fontana a muro																																																																																
DOCUMENTI ANNESSI									corte alberata erbosa con panche e tavoli									OSSERVAZIONI									notevole complesso, con bella sequenza di muri su strada e di coperture																																																														
NEG. C 37.7 / C 37.10									portale ad arco d'ingresso al cortile con stemma in chiave e tettiuccio di coppi									REDATTA DA									V. Zanella									IL									sett. 77																																												
C 37.15 / C 37.16																		VISTA DA																		IL																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																							

