



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE autorimessa									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ									VIA S. Sebastiano									N. CIV.																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 915																		0320712																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE autorimessa																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO A B C			V - UMDITA' A B C			Insistente Tracce Rilevante A B C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A B C			Bueno Medisero Cattivo			II			4								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruita nel 1960 c.									manufatto a monte della strada, seminterrato fronte con pietra a vista									struttura in c. a. 770																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Coda									lieve slargo su strada rampicanti sul fronte terreno soprastante di riporto a prato																										
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

