COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: edificio residenziale — EPOCA: sec. XVIII - XIX — NUMERO SCHEDA: 0 3 2 0 7 1 5

LOCALITÀ — VIA: S. Sebastiano — N. CIV.: 6

CATASTO: Valle d'Astino, F 6, mp 917

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione (1 famiglia)

I — STRUTTURA PORTANTE: A [X] C — II — PARTI COMPLEMENTARI: A [X] B C — III — COPERTURA: [X] B C — IV — INTERNO: A [X] C — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante: A [X] C

GRADO: I, II, III, IV, V — 4

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

773

DATI CRONOLOGICI

planimetria analoga nella mappa 1808
decorazioni interne ottocentesche

DATI TIPOLOGICI

l'edificio un tempo formava organismo unico con quelli delle schede 03.2.07.14 e 03.2.07.16
pianta articolata
altezza di 3 piani nel corpo principale e di 2 piani nelle ali minori
copertura a 2 falde e a 1 falda

STRUTTURE E MATERIALI

muri misti
solai di legno
tetto con manto di coppi

esterno: tinteggiatura a larghe strisce orizzontali rosse e gialle

PROPRIETARIO ATTUALE

Mazzoleni

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

nell'ala a valle portico e loggiato
a piano terra sala con volta lunettata
loggiato con parapetto di ferro
in cantina, strutture di sostegno ad arco
fienile addossato a monte

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

MAPPA 1808 PELANDI, VI, 134

DOCUMENTI ANNESSI: NEG. C 47.27

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: V. Zanella — IL: sett. 77

VISTA DA — IL:


Via S. Sebastiano
Via Torni
Via Lavandetto
843
1765
919
917
528
2043
837
832
834
835
346
347
341
333
340
326
SCHEDA 03.2.07.15
scala 1:2000
0 20 40 60