



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Bastia									VIA S. Sebastiano									N. CIV. 8																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1666																		0320719																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione																										
I - STRUTTURA PORTANTE			A B C			II - PARTI COMPLEMENTARI			A X B C			III - COPERTURA			X B C			IV - INTERNO			A B C			V - UMIDITÀ			A B C			I			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE						PROTEZIONE PROPOSTA						STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			B Medio			C Cattivo						II			5					
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito intorno al 1920									edificio isolato su strada									muri di mattoni																	
piccolo corpo per i servizi aggiun- to a monte									pianta rettangolare									aperture: contorni in cemento																	
									altezza di 3 piani									tetto con manto di marsigliesi																	
									copertura a padiglione									esterno: rosa																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Salvoni									decorazioni sotto gronda di gu- sto déco (anni 20)									l'edificio, privo di caratteri specifi- ci, può essere sostituito, con diversa articolazione e senza aumento del volu- me totale																	
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 26.9 / C 30.24									OSSERVAZIONI																	
																		REDATTA DA V. Zanella																	
																		VISTA DA																	
																		IL sett. 77																	

