



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Bastia VIA S. Sebastiano									N. CIV. 4									0 3 2 0 7 2 0																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1696									USO ATTUALE disabitato																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☒ B ☐ C			III - COPERTURA ☒ A ☐ B ☐ C			IV - INTERNO ☐ A ☐ B ☐ C			V - UMIDITÀ ☐ A ☐ B ☐ C			STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A ☐ B ☐ C			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									I ☒ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		4																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
databili all'inizio del sec. XX									edificio isolato su strada									muri di mattoni 778																	
									pianta rettangolare									solai misti																	
									altezza di 2 piani									aperture: contorni in cemento																	
									copertura a padiglione									tetto con manto di marsigliesi																	
																		esterno: giallo																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Crivelli									contorni e decorazioni sottogron																										
									da di gusto liberty																										
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 36.17																																			
																		REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77																	
																		VISTA DA IL																	

