



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XV?									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Bastia									VIA Monte Bastia									N. CIV. 25																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1098																		0 3 2 0 7 2 8																	
PROPRIETA privata									USO ATTUALE disabitato																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☐ B ☒ C			III - COPERTURA ☐ A ☒ B ☐ C			IV - INTERNO ☐ A ☐ B ☒ C			V - UMIDITA ☐ A ☐ B ☐ C			Inesistente Tracce Rilevante ☐ A ☒ B ☐ C			I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V			GRADO A = 2 B = 4														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono ☒ B Mediocre ☐ C Cattivo ☐																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
databile al XV sec. per i caratteri costruttivi									edificio isolato su strada pianta rettangolare altezza di 2 piani copertura a 2 falde									muri di pietra (fondati sulla roccia) in parte a vista sul fronte solai di legno pavimenti in cotto aperture: contorni di arenaria e inferriate tetto con manto di coppi																	
planimetria invariata dal 1808 (A)																																			
aggiunta legnaia a monte (B)																																			
affresco esterno: sec. XIX																																			
abbandonato dal 1955 c.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Tulli									a piano terreno, grossi muri con forte scarpa all'interno a piano terra, stalla con volta cucina con volta a botte e caminetto in pietra scala interna in pietra e legno - in facciata, edicola in incavo, con affresco (Madonna) tracce di decorazione esterna																										
BIBLIOGRAFIA																																			
MAPPA 1808																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 36.2 / C 36.3 C 42.16a																		targa esterna, con "via Monte Bastia", rifatta rozzamente																	
																		REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77																	
																		VISTA DA IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE, GRAFICA E RICOSTRUZIONE