



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>COMUNE DI BERGAMO</b> PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>
		<b>MONUMENTI</b>
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>		EPOCA <b>sec. XX</b>
LOCALITÀ <b>Bastia</b>	VIA <b>Monte Bastia</b>	N. CIV. <b>6 B</b>
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 6, mp 1813</b>		NUMERO SCHEDA <b>0320729</b>
PROPRIETÀ <b>privata</b>		USO ATTUALE <b>abitazione (1 famiglia)</b>
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE PROPOSTA		Inesistente <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		Buono <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Mediocre <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Cattivo <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		GRADO <b>5</b>
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
<b>edificio costruito nel primo '900</b>	<b>edificio isolato          pianta rettangolare          altezza di 2 piani          copertura a padiglione</b>	<b>muri misti          solai di legno          aperture: contorni in cemento          tetto con manto di coppi            esterno: giallo</b>
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
<b>Mazzoleni</b>	<b>tettoia adossata verso valle          giardino adiacente</b>	<b>l'edificio, privo di caratteri specifici, può essere sostituito senza aumento di volume e ponendo attenzione ai valori ambientali</b>
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG. C 44.30</b>		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>sett. 77</b>
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

