



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Bastia									VIA Monte Bastia									N. CIV. 27																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1099																		0 3 2 0 7 3 1																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione (3 famiglie)																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ B ☐ C			III - COPERTURA ☒ B ☐ C			IV - INTERNO ☒ B ☐ C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			I II III IV V			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo						4								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
1974: totale ristrutturazione di un edificio ottocentesco ex proprietà Belli									edificio isolato pianta rettangolare altezza di 4 piani a valle copertura a 2 falde									muri misti solai misti aperture: contorni di arenaria tetto con manto di coppi esterno: rosso zoccolo in pietra																	
PROPRIETARIO ATTUALE Società (svizzera)									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO loggiati all'ultimo piano nel fronte verso valle parco adiacente zona coltivata a monte									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA PELANDI, VI, 144																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 36.16 / C 36.15																		OSSERVAZIONI detto "villa Miraciello" frana su strada (sett. 1977)																	
																		REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77																	
																		VISTA DA IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE CHIAVE E FOTOGRAFIA