



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Bastia									VIA Monte Bastia									N. CIV. 32																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1574									USO ATTUALE disabitato									0 3 2 0 7 3 2																	
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
									III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Inesistente <input type="checkbox"/> Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V																	
PROTEZIONE PROPOSTA									A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo <input type="checkbox"/>									GRADO 5																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruite nel primo '900									edificio isolato a monte della strada pianta rettangolare altezza di 3 piani copertura a 2 falde (timpano con trave verso valle)									muri misti solai di legno aperture: contorni in arenaria balcone in pietra con balaustra in ferro tetto con manto di coppi esterno: giallo sbiadito																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Pievani Bruno									balcone centrale in pietra con ringhiera in ferro scala interna in pietra con ringhiera di ferro ripostiglio in muratura verso ovest gradinata di accesso dalla strada giardino antistante con alto muro di pietra su strada									l'edificio, pur non essendo in contrasto con l'ambiente, può essere sostituito, senza aumentare il volume complessivo																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 44.35																		REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

