




1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
		MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII? - XX
LOCALITÀ Bastia	VIA Monte Bastia	N. CIV. 16
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1112		NUMERO SCHEDA 0320737
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abitazione (stagionale)
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo
		I <input type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V
		GRADO 4
DATI CRONOLOGICI planimetria analoga nella mappa 1808 ristrutturato agli inizi del sec. XX	DATI TIPOLOGICI edificio in breve schiera su strada (v. anche scheda 03.2.07.38) pianta allungata altezza di 2 piani su strada copertura a padiglione	STRUTTURE E MATERIALI muri misti aperture: contorni in cemento e inferriate a piano terra tetto con manto di coppi esterno: giallo
PROPRIETARIO ATTUALE Negrisoni	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO ingresso ad arco cornice di legno in gronda giardino verso valle	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA MAPPA 1808		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 37.24 / C 45.11		REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77
		VISTA DA _____ IL _____
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA