




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XVII									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Bastia									VIA Monte Bastia									N. CIV. 18																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1134																		0320738																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II														
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		B Mediocre			III														
																		C Cattivo			IV														
																					V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
edificio databile al sec. XVII; scritta in cantina: "Gio. Maria Fontana" fece fare esto celtro l'anno 1668" (forse all'origine due distinti corpi di fabbrica) dal 1840 proprietà Fumagalli inizi sec. XX: alcune ristrutturazioni interne									edificio a testata di breve schiera (v. scheda 03.2.07.37) pianta a L altezza di 3 piani a valle e di 2 piani su strada copertura a padiglione									muri misti, con scarpa verso nord solai di legno aperture: contorni di arenaria; inferriate sporgenti al 1° piano verso strada tetto con manto di coppi esterno: intonaco grigio alto zoccolo crespone																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Fumagalli Giovanni									portale d'ingresso ad arco in arenaria rigata																										
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
MAPPA 1808																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA