

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI			MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale EPOCA Sec. XVII? - XX		NUMERO SCHEDA	
LOCALITA Ciaregotto VIA Ciaregotto		N. CIV. 22	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1120			0 3 2 0 7 3 9
PROPRIETA Privata	uso attuale abitazione (1 famiglia)		
- STRUTTURA R B C H- PARTI COMPLEMENTARI R B C	III — COPERTURA 🗶 B C IV — INTERNO AX B C	V — UMIDITA A Incentation to Rilevante	I GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI	¹¹¹ / 3
PROTEZIONE PROPOSTA locale con volta		CONSERVAZIONE B Mediore IV C Cattivo V	
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI	
databile al XVII sec.	edificio isolato su strada in posi	muri misti	
	zione dominante		
planimetria analoga nella mappa	A = pianta rettangolare	solai misti	
1808	altezza di 3 piani a valle		
ex proprietà Gavazzeni	breve portico	apertura: contorni di arenaria	
1977 = ristrutturazione, con nuove	copertura a padiglione		
strutture di sostegno in vista	B = ala al 1º piano (ex scuderie)	tetto con manto di coppi	
(ing. Ezio Piccinelli)	C = corpo d'ingresso		
nuova rampa d'accesso con ingresso	altezza di 1 piano su strada	esterno: giallo	
ad arco	copertura a padiglione		
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO	
Soc. Immobiliare Mezzola	A = a piano terra, locale con vol	1	
	ta lunettata - balconcino in pie		
	tra con parapetto in ferro battu		
BIBLIOGRAFIA	to ('700)		
MAPPA 1808			
PELANDI, VI, p. 143			
		osservazioni lapide esterna: "altezza	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 34.33 / C 37.3		sull'alta marea dell'Adriatico:	
		m.404" REDATTA DA V. Zanella	ı∟ sett. ′
		REDATIA DA	IL DOVO.
		VISTA DA	IL



