



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XX</b>									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ <b>Bastia</b>						VIA <b>Vetta</b>						N. CIV. <b>4</b>						0 3 2 0 7 4 4																																			
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 6, mp 1823</b>																																																					
PROPRIETÀ <b>privata</b>						USO ATTUALE <b>abitazione (1 famiglia)</b>																																															
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B C			I			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			III			4																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		B Mediocre			IV			V																													
C Cattivo																		V																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito negli anni '20																		edificio isolato																		muri misti																	
																		pianta rettangolare																		solai misti																	
																		altezza di 2 piani																		tetto con manto di marsigliesi																	
																		copertura a padiglione																		esterno: giallo																	
																																				zoccolo con rivestimento in pietra																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Donini (di Milano)																		piccolo giardino																																			
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. C 34.14a																		OSSERVAZIONI																	
																																				REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>sett. 77</b>																	
																																				VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E PROGRAMMATA