




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec. XX</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <b>Bastia</b>									VIA <b>Vetta</b>									N. CIV. <b>1 A</b>																	
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 6, mp 1171</b>									USO ATTUALE <b>abitazione (1 famiglia)</b>									<b>0 3 2 0 7 4 5</b>																	
PROPRIETA' <b>privata</b>									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
									V - UMIDITA' <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Incidente Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		GRADO I II III 5 IV V																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito negli anni 1950-52 ex proprietà Lazzaroni									edificio isolato pianta rettangolare altezza di 1 piano su strada e 2 piani a valle tetto con falde diverse									struttura in c. a. solai misti tetto con manto di coppi  esterno: giallo e rosso zoccolo di pietra																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Rinaldi									giardino adiacente in formazione									l'edificio, privo di caratteri specifici, può essere sostituito senza aumentare il volume complessivo																	
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 34.16 / C 16.14																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>sett. 77</b>																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ESISTENTI IN IDENTIFICAZIONE CATASTRALE E PROSPETTIVA