

COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec. XX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Bastia						VIA Vetta						N. CIV. 8						0320747																																			
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1821																																																					
PROPRIETÀ privata						USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																																															
I - STRUTTURA PORTANTE X B C			II - PARTI COMPLEMENTARI X B C			III - COPERTURA X B C			IV - INTERNO X B C			V - UMIDITÀ A Inesistente Tracce Rilevante X B C			I / II / III / IV / V			GRADO 4																																			
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito nel 1929																		edificio isolato																		muri misti																	
ex proprietà Sangiovanni																		pianta articolata																		tetto con manto di coppi																	
1976 c.: ristrutturazione																		altezza di 2 piani (3 piani nelle parti a torretta)																		esterno: nocciola - muri di pietra a vista																	
(ing. Amilcare Secondi)																		copertura a padiglione																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Secondi																		terrazza antistante lastricata di porfido																																			
																		parco circostante con sempreverdi																																			
BIBLIOGRAFIA																		ingresso carrabile da via del Sole																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. C 42.8a																		OSSERVAZIONI																	
																																				REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77																	
																																				VISTA DA IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE STRUTTURALE E FOTOGRAFICA