



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec. XX</b>									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ <b>Bastia</b> VIA <b>Vetta</b>									N. CIV. <b>8</b>									0320748																										
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 6, mp 1829</b>									USO ATTUALE <b>abitazione (1 famiglia)</b>																																			
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									V - UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									I									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA									A Buono B Mediocre C Cattivo									II									4																	
III									IV									V																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
costruito nel 1930 c.									edificio isolato nel parco dell'e									muri misti																										
1976 c.: ristrutturazione									dificio della scheda 03.2.07.47									solai misti																										
									pianta a L									tetto con manto di catrame																										
									altezza di 2 piani																																			
									copertura a 2 falde									esterno: nocciola																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
<b>Secondi</b>																																												
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																										
<b>NEG. C 42.7a</b>																		<b>alloggio del custode; ingresso carrale da via del Sole</b>																										
																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>sett. 77</b>																										
																		VISTA DA IL																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

