




1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
DENOMINAZIONE edificio residenziale EPOCA sec. XX		MONUMENTI
LOCALITÀ Bastia VIA del Sole N. CIV. 3		NUMERO SCHEDA 0320749
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1820		
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)		
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo
		I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>
		GRADO 4
DATI CRONOLOGICI costruito nel 1927 1940: sopralzo - aggiunto corpo di servizi a monte	DATI TIPOLOGICI edificio isolato pianta articolata altezza di 2 piani copertura a falde varie	STRUTTURE E MATERIALI muri misti solai misti tetto con manto di marsigliesi rivestimento esterno in pietra
PROPRIETARIO ATTUALE Negrisoni Marco Maria	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO parco circostante	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 34.18 / C 34.19a		REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77 VISTA DA _____ IL _____
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9



FILIPPO DI IDENTIFICAZIONE AMBIENTALE E PATRIMONIALE