




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ Bastia									VIA del Sole									N. CIV. 10																																			
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 1885																		0320752																																			
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione (3 famiglie)																																												
I - STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			III - COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			IV - INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			V - UMIDITÀ			☐ A ☐ B ☐ C			Inesistente Tracce Rilevante			☒ A ☐ B ☐ C			I			II			III			IV			V			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									☐ A Buono			☐ B Mediocre			☐ C Cattivo												3								
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
costruito nel 1930 c. (ing. Stefano Zanchi)									edificio isolato									muri di pietra																																			
1936 = costruzione di una lavande ria (arch. Giulio Paleni) (B) e di una autorimessa (C) seminter rata									pianta quadrangolare									solai misti																																			
1976 = rifacimento intonaco									altezza di 2 e 3 piani									tetto con manto di coppi																																			
									copertura a padiglione									esterno: avorio (zoccolo di pietra a vista)																																			
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																			
Tulli									terrazzo a valle, su muro ad archi																																												
									spianata erbosa a valle																																												
BIBLIOGRAFIA									parco circostante																																												
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 42.14a / C 42.15a									OSSERVAZIONI la pietra usata é del luogo																																			
																		REDATTA DA V. Zanella									IL sett. 77																										
																		VISTA DA									IL																										



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA