



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																							
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																																														
DENOMINAZIONE villa Marieni									EPOCA sec. XIV? - XIX									NUMERO SCHEDA																																																																							
LOCALITÀ Piegna									VIA Marieni									N. CIV. 17																																																																							
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 863-864									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)									0320801																																																																							
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C									V - UMIDITÀ									A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B C									I									GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono									B Medio									C Cattivo									II									III									IV									V									2								
PROTEZIONE PROPOSTA									DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																														
									cantinato e parte dei muri d'ambito medioevale									edificio isolato su uno sperone pianta quadrangolare									muri di pietra e misti (anche di grossa sezione)																																																														
									un edificio analogo (pianta a U) è segnato nella mappa 1808									verso il giardino (ovest), altezza di 2 piani + sottotetto									solai di legno																																																														
									del sec. XIX: trasformazioni									a est, loggiato ad archi su colonne									aperture: contorni di arenaria																																																														
									(proprietà Marieni da circa 100 anni)									copertura a padiglione									tetto con manto di coppi																																																														
									PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																																														
									Marieni									a p.t. sala d'angolo con decorazioni del secondo '800																																																																							
									BIBLIOGRAFIA									nel cantinato, locale a 2 navate e 4 campate (tramezzato), con pilastri ottagonali di pietra, volte a crociera, pavimento acciottolato, portico esterno (sec. XIV)																																																																							
									MAPPA 1808; PELANDI, VI, 73, 76-77									gradinata di accesso dalla strada									OSSERVAZIONI																																																														
									DOCUMENTI ANNESSI									parco adiacente con alberi d'alto fusto									REDATTA DA V. Zanella									IL sett. 77																																																					
									NEG. C 14.10 / C 14.13 / C 14.19									vigneto a monte									VISTA DA									IL																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																							

