



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S. Sebastiano																		VIA S. Sebastiano									N. CIV. 35-37									0 3 2 0 8 0 4																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 911																		USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																																			
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo									II III IV V									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
databile al XVIII sec.																		edificio isolato su strada									muri misti																										
planimetria invariata dal 1808																		pianta rettangolare allungata									solai di legno																										
ex proprietà Marelli																		altezza di 3 piani a valle									aperture: contorni di arenaria																										
dal 1950 al 1970 sede dell'Istituto benefico Mater Dei Suore Calasanziane, con 30 ragazze ospitate																		copertura a padiglione									tetto con manto di coppi																										
																											esterno: zoccolo crespone; pareti: viola chiaro																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
Seminario Vescovile di Bergamo																		portale ad arco									./.																										
																		balconi in pietra con parapetti in ferro battuto									autorimessa laterale, coperta con eternit																										
BIBLIOGRAFIA																		sul fronte nord-est stemma in pietra																																			
MAPPA 1808																		terrazzo antistante con pergolato																																			
																		ingresso laterale con pilastri bugnati, sormontati da anfore e con volute di raccordo ai muri d'ambito									OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. C 33.5 / C 33.4									REDATTA DA V. Zanella									IL sett. 77																	
C 37.36 / C 31.5																		to									VISTA DA									IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

