



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII? - XX									NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITÀ S. Sebastiano																		VIA S. Sebastiano									N. CIV. 39																																												
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 847																											0320805																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																																																					
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Inesistente <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Tracce Rilevante <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			II			III			IV			V			GRADO																																			
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono <input type="checkbox"/>									B Mediocre <input type="checkbox"/>									C Cattivo <input type="checkbox"/>									4																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																			
planimetria analoga nella mappa del 1808																		edificio isolato su strada																		muri misti																																			
trasformazioni agli inizi del sec. XX																		pianta quadrangolare																		solai misti																																			
1955 c. ristrutturazione interna																		altezza di 4 piani a valle (nella parte centrale più alta) e di 2 piani + seminterrato su strada																		aperture: contorni in cemento																																			
																		copertura a padiglione																		tetto con manto di coppi																																			
																																				esterno: zoccolo crespone grigio - pareti gialle																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																			
Nessi Sergio																		cancello (al n. 41) con vialetto di accesso																																																					
BIBLIOGRAFIA																		giardino trascurato																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																																			
NEG. C 33.6 / C 33.12																																																																							
C 33.11																																				REDATTA DA V. Zanella																		IL sett. 77																	
																																				VISTA DA																		IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

