





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec. XVIII? - XX</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>S. Sebastiano</b>									VIA <b>Botta di S. Sebastiano</b>									N. CIV. <b>3 - 3a</b>																	
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 6, mp 850</b>																		<b>0 3   2 0   8 0   9</b>																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>abitazione (stagionale)</b>																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			V - UMIDITÀ			A Incidente			B Tracce			C Rilevante			I			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			B Medio			C Cattivo			II			3					
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
planimetria invariata dal 1808									edificio in cortina su strada, unito a quello della scheda 03.2. 08.08									muri misti																	
1969 c. = sistemazioni									pianta a L altezza di 2 piani copertura a 2 falde									solai di legno aperture: contorni di cemento tetto con manto di coppi																	
																		esterno: zoccolo grigio - pareti bianche																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
<b>Raffaini Yorick</b>									portale laterale d'ingresso ad arco, con tettuccio di coppi																										
BIBLIOGRAFIA									terrazzo erboso verso valle, con ringhiera di ferro																										
MAPPA 1808																																			
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 33.16 / C 48.27									OSSERVAZIONI																	
																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>sett. 77</b>																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA