



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA XVIII sec.																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Sebastiano																		VIA Botta di S. Sebastiano																		N. CIV. 13																	
CATASTO VaLe d'Astino, F 6, mp.858																																				0 3 2 0 8 1 6																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE																		STRUTTURA PORTANTE																		GRADO																	
A Buono																		X A B C																																			
B Mediocre																		PARTI COMPLEMENTARI																																			
C Cattivo																		X A B C																																			
COPERTURA																		INTERNO																		UMIDITÀ																	
X A B C																		X A B C																		A Inesistente																	
																																				B Tracce A X C																	
																																				C Rilevante																	
PROTEZIONE ESISTENTE																																				4																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:																		Edificio isolato eminente al termine																		STRUTTURE E MATERIALI																	
planimetria invariata dal 1808																		dello sperone																		Muri di pietra (in parte a vista)																	
ex-cascina																		pianta a L																		solai misti																	
Ristrutturazione nel 1965 con elimi-																		altezza di 2 piani																		apertura a tapparella																	
nazione del portico e																		copertura a padiglione																		tetto con manto di coppi																	
ballatorio																																				esterno: intonaco grigio, verso																	
ampliamento del corpo B nel 1986																																				valle																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Androne d'ingresso a una corte																																			
																		erbosa																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
Marieni Giovanni																																																					
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
mappa 1808																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																	
neg.																																				il fronte su strada conserva caratte-																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				ri tradizionali eliminati negli																	
																																				atri fronti																	
																																				REDAZIONE V. Zanella																	
																																				Aggiornata da C. Rinetti																	
																																				IL sett. 77																	
																																				IL dic. 88																	
																																				REVISIONATA DA																	
																																				IL																	

