



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE cascina "Bagnada bassa"												EPOCA sec. XV? - XIX						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Madonna del Bosco						VIA della Vena						N. CIV. 21						0 3 2 0 9 2 0											
CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp 401												USO ATTUALE abitazione (6 famiglie) e dipendenze rustiche																	
I - STRUTTURA PORTANTE A X C			II - PARTI COMPLEMENTARI A X C			III - COPERTURA A X C			IV - INTERNO A X C			V - UMIDITÀ A B C			Inesistente Tracce Rilevante A X C			I II III IV V GRADO 3											
PROTEZIONE ESISTENTE												STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo																	
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
il corpo A é il più antico									complesso rustico isolato a mezza costa con corpi di 2-3 piani articolati attorno ad una corte									muri di pietra e mattoni solai di legno											
nella mappa 1842 é indicato un ampio edificio a monte in aderenza, mentre manca il rustico a ovest									androne allo snodo dei corpi A e B corpo A: abitazione - ballatoio d'angolo corpo B: abitazione - portico e 2 loggiati trabeati su pilastri a tutta altezza corpo C: stalla e fienile - al 1° piano pareti a grigliato di mattoni									contorni aperture in arenaria tetti con orditura di legno e manto di coppi ./. copertura a 2 falde corpo D: pollaio - altezza di 1 piano - copertura a 1 falda											
PROPRIETARIO ATTUALE Carnazzi - Malinverni									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO corpo A = buoni spigoli della muratura in pietra aperture con archi ribassati in cotto									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO un eventuale restauro dovrà salvaguardare i diversi elementi antichi											
BIBLIOGRAFIA MAPPA 1842									balconcino con parapetto in ferro battuto sul fronte sud ovest scala esterna nel fronte su strada - tettoie e baracche di vario uso nelle adiacenze									OSSERVAZIONI notevole esempio di insediamento rurale											
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 10.25 / C 7.36a C 7.29a / C 7.30a																		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77											
																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

