

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI			MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale EFOCA Sec. XX			NUMERO SCHEDA
LOCALITA Bagnada VIA Bagnada		N. CIV.	
CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp 403		0320924	
PROPRIETA Privata	USO ATTUALE abitazione per vacanze	1001	
1 - STRUTTURA 76 B C 11 - PARTI COMPLEMENTARI 76 B C	III — COPERTURA 🔏 B C IV — INTERNO 🗶 B C	V - UMIDITA A Inemistante Tracce Rilevante	I GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE B Mediocra C Cattivo	ш / 4
PROTEZIONE PROPOSTA			IV /
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI	
costruito intorno al 1970	edificio isolato	muri di pietra a vista	
	pianta rettangolare	tetto con manto di cop	pi
	altezza di 1 piano		
	copertura a 1 falda		
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAU	RO.
Malinverni	muro di pietra senza aperture su via Bagnada		
BIBLIOGRAFIA			
		errenuwow miwatizanta s	more at an
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 10.27 / C 10.26		osservazioni mimetizzato al margine di un bosco	
		REDATTA DA V. Zanella	п. giu. 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	VISTA DA	7 8 9
* ** MY ON ON MY NY NY NY	74 96 ME 140 SMO MC 10 H W	e- 0,000 Gert, 69 Mr. Mo	6) 1060 060



