




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XIX									NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITÀ Piegna									VIA Marieni									N. CIV. 44																																												
CATASTO Valle d'Astino, F 5, mp 1121																		0 3 2 0 9 2 9																																												
PROPRIETÀ ente religioso									USO ATTUALE abitazione (2 famiglie)																																																					
I - STRUTTURA PORTANTE			☒ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI			☐ A ☒ C			III - COPERTURA			☒ B ☐ C			IV - INTERNO			☐ A ☒ B ☐ C			V - UMIDITÀ			☐ A ☐ B ☐ C			Inesistente Tracce Rilevante			☐ A ☒ B ☐ C			I			☐			GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									☐ A Buono			☐ B Mediocre			☐ C Cattivo			II			☐			III			☐			IV			☐			V			☐			4		
PROTEZIONE PROPOSTA																																																														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																												
posteriore al 1842									edificio isolato a pianta rettangolare									muratura mista																																												
ristrutturazione: c. 1963									altezza di 3 piani									pilastri del portico di mattoni																																												
									fronte sud a portico e 2 loggiati									intonacati (tinta rossa)																																												
									trabeati con pilastri a tutta altezza									tetto con manto di coppi																																												
									copertura a padiglione																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																												
Istituto Palazzolo									a piano terra locale a volta																																																					
									a monte garage in lamiera																																																					
BIBLIOGRAFIA									vigneto a valle																																																					
									accesso carrabile da via Madonna del Bosco									OSSERVAZIONI ripresa tarda di una tipologia rurale diffusa sui colli																																												
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 8.20 / C 8.19									REDATTA DA V. Zanella									IL giu. 77																																			
C 8.21																		VISTA DA									IL																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA