



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE edificio residenziale												EPOCA sec. XIX? - XX			NUMERO SCHEDA														
LOCALITA Piegna			VIA Marieni			N. CIV. 34						0 3 2 0 9 3 6																	
CATASTO Valle d'Astino, F 5, mp 367									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Inesistente: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Tracce: <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Rilevante: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE												STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			I											
PROTEZIONE PROPOSTA												B Mediocre			II														
												C Cattivo			III														
															IV														
															V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
ex dipendenza di caccia dei marche si Marieni									torretta isolata a pianta quadrata con terrazza antistante									muratura mista intonacata											
posteriore al 1842									altezza di 3 piani più cantina (sotterranea)									spigoli in pietra a vista											
ristrutturata nel 1970 c.									copertura piana									solai misti											
																		copertina di coppi sui muretti di perimetro											
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Marieni									finestre ad arco																				
BIBLIOGRAFIA									profilo superiore con risalti negli spigoli																				
DOCUMENTI ANNESSI									prato adiacente e macchia di albe ri alti									OSSERVAZIONI buona sistemazione recente											
NEG. C 14.9																		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77											
																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

