

1 2 3 4 5 6 7 8 9		1 2 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI DEI COLLI			MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale EPOCA Sec. XX			NUMERO SCHEDA
LOCALITA Piegna VIA Marieni N. CIV. 30			0 0 0 0 0 0 0
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 16	USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)		0 3 2 0 9 3 8
		A Inesistente	I GRADO
I — STRUTTURA X B C II — PARTI COMPLEMENTARI X B C	III - COPERTURA X B C V - INTERNO X B C	V — UMIDITA B Trace X B C Rilevante	II / GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI B Mediocre C Cattivo	111 / 4
			IV /
		STRUTTURE E MATERIALI	
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI		
costruzione del sec. XX	edificio isolato su strada	muratura mista	
1		The state of the s	
	pianta rettangolare	solai misti in lateriz	io e c. a.
		bodd a same of an	
	altezza di 1 piano a monte	tetto con manto di cop	br
	ala verso valle più bassa	esterno: crema - zocco	lo crespone
		grigio	
	copertura a 2 falde		
			2.5
PROPRIETARIO ATTUALE Innocenti	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO	
THIOCORT			
BIBLIOGRAFIA			
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 14.6 / C 44.33		OSSERVAZIONI	
DUCUMENTI ANNESSI ILEG. U 14.0 / C 44.33			
		REDATTA DA V. Zanella	п. giu. 7'
		VISTA DA	IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9



