



22													
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988			MONUMENTI				
DENOMINAZIONE <b>ex-cascina</b>					EPOCA <b>XVII° sec.</b>				NUMERO SCHEDA  <b>0320941</b>				
LOCALITÀ <b>Astino</b>			VIA <b>dell'Allegrezza</b>			N. CIV. <b>2</b>							
CATASTO <b>Valle d'Astino, F6, mp 364</b>			PROPRIETÀ <b>privata</b>   USO ATTUALE <b>abitazione</b>										
STATO DI CONSERVAZIONE	A) Buono B) Mediocre C) Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	PARTI COMPLEMENTARI	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	COPERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	UMIDITÀ	A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	GRADO <b>3</b>
PROTEZIONE ESISTENTE													
PROTEZIONE PROPOSTA													
DATI CRONOLOGICI				DATI TIPOLOGICI				DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni: <b>Probabilmente secentesca planimetria invariata dal 1808 Ristrutturata nel 1978</b>				<b>Edificio isolato a mezza costa con corpi allineati a monte della strada altezza 2 piani a valle copertura a 2 falde</b>				<b>STRUTTURE E MATERIALI muratura prevalentemente in pietra intonacata solette in legno e c.a. tetto con orditura in legno e manto di coppi</b>					
<b>TRASFORMAZIONI - realizzazione di scala di accesso esterna</b>				CARATTERISTICHE PARTICOLARI				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE <b>Baleri Enrico</b>				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA <b>mappa 1808</b>				OSSERVAZIONI				Aggiornata da <b>G. Rinetti dic.88</b> REDATTA DA <b>V. Zanella</b> <b>11 giu.77</b>					
DOCUMENTI ANNESSI				Si deve proteggere il contesto interno <b>SI NO</b>				CONTROLLATA DA <b>IL</b>					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica				Si deve proteggere il contesto esterno <b>SI NO</b>				REVISIONATA DA <b>IL</b>					

