23

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988 — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: portale — EPOCA: sec.XVII

LOCALITÀ: Astino — VIA: dell'Allegrezza — N. CIV.: 6

CATASTO: Valle d'Astino, F8, mp 1319

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE:

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 0 9 4 2

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo — STRUTTURA PORTANTE: A [X] B C — PARTI COMPLEMENTARI: A [X] B C — COPERTURA: A B [X] — INTERNO: A B C — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante — A B C

GRADO: 1

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:
1620: data incisa sulla chiave dell'arco
costituiva l'accesso alla cascina ~~XXXXXXXXXX~~ sovrastante (03.2.09.43)

DATI TIPOLOGICI

portale ad arco su strada con muri laterali

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
cancello in ferro

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI
pietre regolari per i contorni dell'arco e gli spigoli del muro

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE
Sechi-Caprioli-Corna

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

OSSERVAZIONI
singolare accesso ornamentale ad un edificio rustico
Aggiornata da G.Rinetti - dic.88

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

REDATTA DA V.Zanella IL giu.77

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

CONTROLLATA DA IL

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

REVISIONATA DA IL


Via Pascolo dei Tedeschi
Via S. Sebastiano
Via dell'Allegrezza
1029
130
1036
1883
1664
1249
865
1917
537
367
536
366
368
1319
370
372
365
483
514
SCHEDA 03.2.09.42
scala 1:2000
0 20 40 60