



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE cascina						EPOCA sec. XVII?						NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Madonna del Bosco			VIA Madonna del Bosco			N. CIV. 24			0 3 2 0 9 4 6																				
CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp 490						USO ATTUALE abitazione (1 famiglia) + locali per attiv. agric.																							
PROPRIETÀ privata			I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Inesistente Tracce Rilevante <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE						STATO DI CONSERVAZIONE						I			II			III			IV			V			3		
PROTEZIONE PROPOSTA conservare le murature a vista						A Buono			B Mediocre			C Cattivo																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
elementi edilizi (aperture sul lato nord ovest) ascrivibili al sec. XVI o XVII									edificio isolato									muratura mista intonacata parzialmente											
planimetria invariata dal 1808									pianta rettangolare con articolazione a sud ovest									solai di legno											
									altezza di 2 piani									tetto con orditura di legno e manto di coppi											
									portico e loggiato trabeati su pilastri a tutta altezza																				
									copertura a 2 falde																				
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Società Immobiliare Valle d'Astino (dal 1973)									finestrelle con architrave di pietra e trapezio superiore di scario in cotto (f. 3)																				
BIBLIOGRAFIA									stalla con volta																				
MAPPA 1808									corte antistante aperta con legnaia																				
DOCUMENTI ANNESSI									campagna circostante coltivata									OSSERVAZIONI											
NEG. C 6.28a / C 6.31a																		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77											
C 6.30a																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

