



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE edificio residenziale						EPOCA sec. XX						NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ Longuelo			VIA Longuelo (via del Coppo)			N. CIV. 300						0320950														
CATASTO Valle d'Astino, F 11, mp 720						USO ATTUALE abitazione																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			I			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE						STATO DI CONSERVAZIONE						A Buono			II											
PROTEZIONE PROPOSTA						B Medio						B			III											
						C Cattivo						C			IV											
															V			4								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
edificio costruito nel 1952									edificio isolato panta a L altezza di 2 piani + sottotetto copertura a padiglione									muri misti tinta esterna: bianca manto del tetto in marsigliesi								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO								
Piazzalunga Antonio									autorimessa adiacente																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		REDAITTA DA V. Zanella IL 2/7/82								
NEG. P 2.11A																		VISTA DA IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

