



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE edificio residenziale (ex villa Elvira)												EPOCA sec. XVIII ? - XX						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Longuelo						VIA della Rovere						N. CIV. 21						03209511											
CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp 446, 447, 448												USO ATTUALE abitazione e uffici																	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I <input type="checkbox"/>			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE												STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono <input type="checkbox"/>			B Medio <input type="checkbox"/>			C Cattivo <input type="checkbox"/>			II <input type="checkbox"/>			4		
PROTEZIONE PROPOSTA																					III <input type="checkbox"/>								
IV <input type="checkbox"/>																					V <input type="checkbox"/>								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
probabilmente di origine settecentesca									pianta articolata									alcuni muri di pietra lasciati a vista											
edificio completamente ristrutturato, con vistosi ampliamenti, nel 1975 c.									altezza di 2 piani									strutture in cemento armato											
									copertura a padiglione									manto di copertura in coppi											
									ala con piscina coperta																				
arch. Vito Sonzogni																													
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Società Val d'Astino - Bergamo									ampio parco recintato																				
BIBLIOGRAFIA																													
scheda I.S.A.L. 3.2.09.05 (1972)																													
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI											
NEG. P 3.2A / 3.4A																		REDAITTA DA V. Zanella IL 3/7/82											
																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

