



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Valle d'Astino, F 8, mp 493									VIA Madonna del Bosco									N. CIV. 54									0320962		
CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp 493									USO ATTUALE abitazione																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B C			I			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II								
PROTEZIONE PROPOSTA									B Mediocre									C Cattivo			III								
																					IV								
																					V								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
edificio costruito nel 1900									edificio isolato pianta quadrangolare altezza di 2 piani copertura a padiglione									muri misti intonaco esterno: chiaro manto di copertura in marsigliesi											
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Leidi Lucia									giardino																				
BIBLIOGRAFIA																													
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI											
NEG. P 6.24A																		REDATTA DA V. Zanella IL 1/7/82											
																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

