



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE edificio residenziale												EPOCA sec. XX						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ VIA Madonna del Bosco												N. CIV. 52						0320963											
CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp 493												USO ATTUALE abitazione																	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Trucos C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B C			I			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE												STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			II			5								
PROTEZIONE PROPOSTA												B Mediocre			III														
C Cattivo												V																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
edificio costruito negli anni 1979-80									edificio isolato pianta articolata									struttura in cemento armato											
									altezza: seminterrato + 2 piani copertura a padiglione									tinta esterna: marrone											
																		manto di copertura in coppi											
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Fusar Imperatore Roberto									giardino																				
BIBLIOGRAFIA																													
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI											
NEG. P 5.27																		REDATTA DA V. Zanella			IL 1/7/82								
																		VISTA DA			IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

