



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9											
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>	PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI	<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>											
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>		EPOCA <b>sec. XX</b>											
LOCALITÀ <b>Valle d'Astino, F 8, mp 1871</b>	VIA <b>Madonna del Bosco</b>	N. CIV. <b>35</b>											
CATASTO	PROPRIETÀ <b>privata</b>	USO ATTUALE <b>abitazione</b>											
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C											
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C											
PROTEZIONE ESISTENTE		V - UMIDITÀ											
PROTEZIONE PROPOSTA		<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>A</td><td>Inesistente</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>B</td><td>Tracce</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>C</td><td>Rilovante</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	A	Inesistente	<input type="checkbox"/>	B	Tracce	<input checked="" type="checkbox"/>	C	Rilovante	<input type="checkbox"/>		
A	Inesistente	<input type="checkbox"/>											
B	Tracce	<input checked="" type="checkbox"/>											
C	Rilovante	<input type="checkbox"/>											
		<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>A</td><td>Buono</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>B</td><td>Mediocre</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>C</td><td>Cattivo</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	A	Buono	<input type="checkbox"/>	B	Mediocre	<input type="checkbox"/>	C	Cattivo	<input type="checkbox"/>		
A	Buono	<input type="checkbox"/>											
B	Mediocre	<input type="checkbox"/>											
C	Cattivo	<input type="checkbox"/>											
		<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>I</td><td><input type="checkbox"/></td><td rowspan="5" style="text-align: center;">GRADO</td></tr> <tr><td>II</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>III</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>IV</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>V</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	I	<input type="checkbox"/>	GRADO	II	<input type="checkbox"/>	III	<input type="checkbox"/>	IV	<input checked="" type="checkbox"/>	V	<input type="checkbox"/>
I	<input type="checkbox"/>	GRADO											
II	<input type="checkbox"/>												
III	<input type="checkbox"/>												
IV	<input checked="" type="checkbox"/>												
V	<input type="checkbox"/>												
STATO DI CONSERVAZIONE		<b>5</b>											
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI											
<b>edificio costruito negli anni Trenta</b>	<b>edificio isolato</b>	<b>muri misti</b>											
	<b>pianta rettangolare</b>	<b>tinta esterna: chiara</b>											
	<b>altezza di 2 piani + sottotetto</b>												
	<b>copertura a padiglione</b>	<b>manto di copertura in coppi</b>											
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
<b>Locatelli Angela e Elena</b>													
BIBLIOGRAFIA													
DOCUMENTI ANNESSI		OSSERVAZIONI											
<b>NEG. P 6.23A</b>													
		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>1/7/82</b>											
		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9											

