




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ									VIA Madonna del Bosco									N. CIV. 31-33																	
CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp 1956																		0 3 2 0 9 6 5																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ B C			III - COPERTURA ☒ B C			IV - INTERNO ☒ B C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante ☒ B C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			II			5								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
edificio costruito intorno al 1948									edificio isolato									struttura in cemento armato																	
Sopralzo del 1973									pianta quadrangolare altezza di 2 piani copertura a padiglione									tinta esterna: marrone																	
																		manto di copertura in tegole piane																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Previtali Vittorio																																			
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. P 5.26																		REDATTA DA V. Zanella IL 1/7/82																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE ORIGINALE E PROVA