



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9										
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI										
DENOMINAZIONE edificio residenziale		EPOCA sec. XX										
LOCALITÀ Valle d'Astino, F 8, mp 495		VIA Madonna del Bosco N. CIV. 29										
CATASTO privata		USO ATTUALE abitazione										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C										
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C										
		V - UMIDITÀ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>A</td><td>Inesistente</td></tr> <tr><td>B</td><td>Trucca</td></tr> <tr><td>C</td><td>Rilevante</td></tr> </table> <input checked="" type="checkbox"/> B C	A	Inesistente	B	Trucca	C	Rilevante				
A	Inesistente											
B	Trucca											
C	Rilevante											
PROTEZIONE ESISTENTE PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI CONSERVAZIONE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>A</td><td>Buono</td></tr> <tr><td>B</td><td>Mediocre</td></tr> <tr><td>C</td><td>Cattivo</td></tr> </table>	A	Buono	B	Mediocre	C	Cattivo				
A	Buono											
B	Mediocre											
C	Cattivo											
		<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>I</td><td>/</td></tr> <tr><td>II</td><td>/</td></tr> <tr><td>III</td><td>/</td></tr> <tr><td>IV</td><td>/</td></tr> <tr><td>V</td><td>/</td></tr> </table> GRADO 5	I	/	II	/	III	/	IV	/	V	/
I	/											
II	/											
III	/											
IV	/											
V	/											
DATI CRONOLOGICI edificio costruito nel 1973	DATI TIPOLOGICI edificio isolato pianta quadrangolare altezza di 2 piani copertura a padiglione	STRUTTURE E MATERIALI struttura in cemento armato tinta esterna: bianco manto di copertura in tegole piane										
PROPRIETARIO ATTUALE Lupini	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO										
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI										
DOCUMENTI ANNESSI NEG. P 7.23		REDATTA DA V. Zanella IL 1/7/82 VISTA DA _____ IL _____										
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9										

