



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Istituto Palazzolo Suore delle Poverelle																		EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Valle d'Astino, F 8, mp 1874																		VIA Madonna del Bosco									N. CIV. 27																										
CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp 1874																		USO ATTUALE casa di riposo									03209617																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C						V - UMIDITÀ						VI - INVENTARIE						GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE																		A Inesistente						B Tracce						C Rilevante						A = 5																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		A Buono						B Mediocre						C Cattivo						B - C = 4																	
STATO DI CONSERVAZIONE																		A Buono						B Mediocre						C Cattivo																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
casa per religiose aperta nel 1929																		A = corpo principale alto 3 piani + seminterrato																		struttura in cemento armato																	
																		B = corpo dei servizi e del teatro altezza di 2 piani																		manto di copertura in coppi																	
																		C = scuola materna altezza di 1 piano																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Istituto Palazzolo																		giardino e orto adiacenti																																			
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																	
NEG. P 7.21 / 7.22																																				REDAITTA DA V. Zanella						IL 1/7/82											
																																				VISTA DA						IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



Elementi di identificazione grafica e fotografica

SCHEDA 03.2.09.67 1:2000

0 60