COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: edificio residenziale (ex cascina) — EPOCA: sec. XIX — NUMERO SCHEDA: 0 3 2 0 9 7 5

LOCALITÀ: Longuelo — VIA: Astino — N. CIV.: 80

CATASTO: Boccaleone, F 7, mp 2470, 2472, 2914

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

I — STRUTTURA PORTANTE	II — PARTI COMPLEMENTARI	III — COPERTURA	IV — INTERNO	V — UMIDITÀ	GRADO
A X B C	A X C	X A B C	A X C	A Inesistente, B Tracce, C Rilevante — A X C	I, II, III, IV, V — 4

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
cascina ottocentesca ora abitazione	edificio isolato pianta a L altezza di 2 piani copertura a capanna	muri misti solai di legno manto di copertura in marsigliesi

PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
Masla dott. Angelo	profondo portico trabeato	

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG. P 3.13A

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: V. Zanella — IL: 28/6/82

VISTA DA — IL


4518
4525
422
5150
186
4921
5202
4519
1230
620
4522
5127
426
4520
Astino
a
28
Via
2472
2914
1
2470
a
579 b
183
4505
189
578
5053
3693
SCHEDA 03.2.09.75
1:2000
0
60
N