



27									
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988			MONUMENTI
DENOMINAZIONE <b>ex cascina</b>					EPOCA <b>sec.XVII</b>		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <b>Astino</b>			VIA <b>Astino</b>			N. CIV. <b>35</b>			<b>0321101</b>
CATASTO <b>Boccaleone, F1, mp.445-444</b>					PROPRIETÀ <b>privata</b>				
USO ATTUALE <b>abitazione</b>					STATO DI CONSERVAZIONE				
A Buono		STRUTTURA PORTANTE		PARTI COMPLEMENTARI		COPERTURA		INTERNO	
B Medio-cattivo		A <input checked="" type="checkbox"/> C		A <input checked="" type="checkbox"/> C		X B C		A <input checked="" type="checkbox"/> C	
C Cattivo								UMIDITÀ	
								A Inesistente	
								B Tracce	
								C Rilevante	
								A <input checked="" type="checkbox"/> C	
PROTEZIONE ESISTENTE					GRADO				
PROTEZIONE PROPOSTA					A=3				
					B C=4				
DATI CRONOLOGICI			DATI TIPOLOGICI			DATI TECNICI			
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>e trasformazioni:</b>			Edificio isolato su strada			STRUTTURE E MATERIALI			
corpo A = probabilmente secentesco			pianta a L (corpo A)			murature miste			
planimetria invariata dal 1808			altezza di 2 piani			solai misti in legno e c.a.			
corpi B e C aggiunti successivamente			portico e loggiato trabeati nell'ala			cornici delle aperture in arenaria			
<del>dal XIX al XX sec.</del>			dell'abitazione a nord			e in cotto			
Ristrutturazione parziale nel 1980			androne d'ingresso allo snodo delle			finestrelle con inferriate			
del corpo A e parte del corpo B			due ali			tetti con orditura in legno e manto			
			<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>			di coppi.			
			copertura a 2 falde			PRESCRIZIONI:			
			corpo a 1 piano sul lato sud (B)			Nel caso di ristrutturazione lasciare			
			normale all'ala del rustico ora adibito a garage.			leggibile la struttura in mattoni. E-			
			caratteristiche particolari:			ventuali chiusure perimetrali dovranno			
PROPRIETARIO ATTUALE			edicola nel fronte strada			UTILIZZAZIONE PROPOSTA			
<b>Ghezzi Chiara</b>			portone d'ingresso ad arco			no garantire una deci-			
			corpo (C) staccato con tetto a 1 falda			sa prevalenza delle			
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			OSSERVAZIONI			
			su pilastri di			partì piene sui vuoti.			
			mattoni da adibirsi come deposito			Aggiornata da G. Rinetti - dic.88			
			attrezzi			REDATTA DA <b>V.Zanella</b>			
						IL <b>giu 77</b>			
						CONTROLLATA DA			
						IL			
						REVISIONATA DA			
						IL			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica			Si deve proteggere il contesto interno			SI NO			
			Si deve proteggere il contesto esterno			SI NO			



4/2<sup>a</sup> 1/30

Via Astino

Via Riva Pasqualina

SCHEDA 03.2.11.01 scala 1:2000

ELABORAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFIA