



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Astino VIA Astino									N. CIV. 31									0 3 2 1 1 0 2																	
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 2367e									USO ATTUALE abitazione (3 famiglie)																										
PROPRIETA privata																																			
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Irenatismo <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono <input checked="" type="checkbox"/>			II			6											
PROTEZIONE PROPOSTA									B Mediocre <input type="checkbox"/>									C Cattivo <input type="checkbox"/>			III														
IV																		V																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito nel 1961 c.									edificio isolato									muri di mattoni																	
									pianta quadrangolare									solai misti																	
									altezza di 2 piani									tetto con manto di coppi																	
									copertura a padiglione									esterno: verde chiaro																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Gherardi									ortaglia circostante																										
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 6.36a																																			
																		REDATTA DA V. Zanella									il giu. 77								
																		VISTA DA									IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

