



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XX</u>									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <u>Astino</u> VIA <u>Astino</u>																		N. CIV. <u>29 E</u>									0 3 2 1 1 0 3											
CATASTO <u>Valle d'Astino, F 9, mp 2367</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione (1 famiglia)</u>																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono <input checked="" type="checkbox"/> B Medioero C Cattivo			II			4					
PROTEZIONE PROPOSTA																														III								
PROTEZIONE PROPOSTA																														IV								
PROTEZIONE PROPOSTA																														V								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
<u>costruito intorno al 1970</u>																		<u>edificio isolato</u>									<u>struttura in c. a.</u>											
<u>(arch. Guido Isella)</u>																		<u>pianta articolata</u>									<u>muri di tamponamento in mattoni</u>											
																		<u>altezza di 2 piani</u>									<u>tetto con manto in cementegola</u>											
																		<u>copertura a padiglione</u>									<u>esterno: bruno</u>											
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
<u>Tropea</u>																																						
BIBLIOGRAFIA																																						
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI											
<u>NEG. C 13.18</u>																																						
																											REDATTA DA <u>V. Zanella</u> IL <u>giu. 77</u>											
																											VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

