



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale con laboratorio									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Astino									VIA Astino									N. CIV. 29																	
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 2367b									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia) e laboratorio									0   3   2   1   1   0   4																	
PROPRIETÀ privata																																			
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			II			6								
PROTEZIONE PROPOSTA																		B Mediocre			III														
C Cattivo																		C Cattivo			IV														
V																					V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito nel 1960									edificio isolato									muri misti																	
									pianta articolata																										
									altezza di 2 piani + sottotetto									solai misti																	
									piano terra: laboratorio (cottura al forno di barbabietole e cipolle)									tetto con manto di marsigliesi																	
									1° piano: abitazione									esterno: giallo chiaro																	
									copertura a padiglione									copertura della tettoia in plastica																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Bonacina Giuseppe									ampia tettoia laterale adibita a rimessa																										
									baracche provvisorie retrostanti																										
BIBLIOGRAFIA									orto adiacente																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 13.12																																			
																		REDATTA DA V. Zanella									IL giu. 77								
																		VISTA DA									IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

