




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina "schésa"/1									EPOCA sec. XVI									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Astino									VIA Astino									N. CIV. 27 F																	
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 1590ab - 555a									USO ATTUALE abitazione (3 famiglie) - fienile									0 3 2 1 1 0 5																	
PROPRIETÀ privata																																			
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Inesistente Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II			A = 3											
PROTEZIONE PROPOSTA									B Medio									B Medio			III			B = 6											
C Cattivo									C Cattivo									C Cattivo			IV														
V																					V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
località detta "Schésa" nel '500									A = edificio a mezza costa artico									muri di pietra lasciata a vista al																	
A = edificio databile al sec. XVI									lato attorno a una corte pensile									l'esterno																	
o al XVII									pianta a L									solai di legno																	
planimetria invariata dal 1808									altezza di 2-3 piani sulla corte									pilastri del portico in pietra																	
proprietà Morlani fino al 1929									portico e loggiato trabeati									parapetto del loggiato in legno																	
dal 1930 al 1940: cantina dei "Ragi"									copertura a padiglione									tetti con orditura in legno e manto di coppi																	
1975: inserimento di servizi igienici a un'estremità del portico e del loggiato																																			
1976: sistemazione a valle di una stalla provvisoria (B)																																			
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Locatelli - Burini									passaggio coperto con volta a botte che collega il portico con l'ingresso a valle - nel passaggio vecchio forno in muratura									l'edificio forma unità ambientale con quello della scheda 03.2.11.06																	
BIBLIOGRAFIA									locali di cantina con volta																										
									B = a valle stalla provvisoria con muri di prismi e tetto di lamiera																										
DOCUMENTI ANNESSI									OSSERVAZIONI																										
NEG. C 44.11 / C 11.6 / C 44.13																		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DEI PERICOLI