



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina "Schésa"/2									LOCALITÀ Astino									EPOCA sec. XV - XVI									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Astino									VIA Astino									N. CIV. 27 E									0 3 2 1 1 0 6								
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 555c									PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia) e rustico																	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente <input checked="" type="checkbox"/> B Tracce <input type="checkbox"/> C Rilevante <input type="checkbox"/>			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono <input checked="" type="checkbox"/>			II			3											
PROTEZIONE PROPOSTA									B Medioera <input type="checkbox"/>									C Cattivo <input type="checkbox"/>			III														
IV									V												IV														
V																					V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
alcuni elementi edilizi sono databili al XV o XVI sec.									edificio appartenente al complesso della cascina "Schésa" (v. scheda 03.2.11.05)									muri di pietra																	
planimetria invariata dal 1808									pianta quadrangolare altezza di 2 piani									solai di legno																	
1974 = ristrutturazione interna e rifacimento dell'intonaco									copertura a padiglione									contorni aperture in arenaria inferriate alle finestrelle del piano terreno																	
																		tetto con orditura di legno e manto di coppi																	
																		esterno: giallo																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Locatelli Giovanni									davanzali delle finestre al 1° piano in pietra lavorata									eliminare la tinteggiatura nei contorni in arenaria delle aperture																	
BIBLIOGRAFIA									portale adiacente ad ovest con contorni decorativi in cotto																										
MAPPA 1808									corpo rustico a est a 2 piani, in continuità con il rustico dell'edificio della scheda 03.2.11.05 - arco in cotto di collegamento									OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI									baracca adiacente in legno e lamiera									REDATTA DA V. Zanella																	
NEG. C 11.1 / C 11.3																		IL giu. 77																	
C 44.15																		VISTA DA																	
																		IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

