COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE edificio residenziale — EPOCA sec. XX

LOCALITÀ Astino — VIA Astino — N. CIV. 27

CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 2366

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE abitazione (2 famiglie)

NUMERO SCHEDA 0 3 2 1 1 0 7

I — STRUTTURA PORTANTE [X] B C — II — PARTI COMPLEMENTARI [X] B C — III — COPERTURA [X] B C — IV — INTERNO [X] B C — V — UMIDITÀ A Inesistente, B Tracce, [X] C Rilevante

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

GRADO: I, II, III, IV, V — 6

879

DATI CRONOLOGICI

costruito nel 1965

DATI TIPOLOGICI

edificio isolato
pianta articolata
altezza di 3 piani
copertura a padiglione

STRUTTURE E MATERIALI

struttura in c. a.
muri di tamponamento in mattoni
solai misti
tetto con manto di coppi

esterno: bruno

PROPRIETARIO ATTUALE

Monti - Raganato

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

scala esterna
terrazzo d'angolo
giardino con sempreverdi e orto

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 13.16

OSSERVAZIONI

REDATTA DA V. Zanella — IL giu. 77

VISTA DA — IL


520
542
604
544
519
Via Astino
543
2365
2364
545
2366
1590
555
459
552
2367
549
2269
2270
565
563
579
SCHEDA 03.2.11.07 scala 1:2000
0 20 40 60